

## Bahco - 6072M1000 - PRODUCTO

Pareja de mordazas y tornillos de repuesto para el tornillo de banco 6072 y 834V, 100 mm. Para tornillos de banco 6072 y 834V

Características:

- Largo: 110 mm.
- Ancho: 60 mm.
- Altura: 17 mm.

Para tornillos de banco 6072 y 834V

